

Lappeenrannan kauppatori ja uusi kauppahalli

Torimyyjien vastauksia kyselyyn 7.8.2025 mennessä yhteensä 11 kpl

Kauppatorin yrittäjän näkökulmasta kehittämistä edellyttäviä asioita:

1. Uusien torimyyntipaikkojen sopiva lukumäärä:

(Nykyisin 90 kpl 4x4m)

- 20-25 kpl
- 80 kpl
- 8 perunamyyni ja 120 muita myyntipaikkaa
- Nykyinen on sopiva määrä (4 vastausta)
- Lisää nykyiseen verrattuna (2 vastausta)
- Käyttöaste 2025: kesäkuu 45 ja heinäkuu 54 myyntipaikkaa
- Kevään 2025 markkinoilla käytössä oli 79 myyntipaikkaa
- Torialueelle ei kahvimyyntiä
 - **Tarve noin 60 myyntipaikkaa ja laajentumistila markkinoiden ajaksi +20 myyntipaikka, ei erillistä paikkaa torin kesäkahvilalle**

2. Toriyrittäjien autojen pysäköinti, paikkojen sijainti torialueella:

(Nykyisin torin etelälaidalla 20ap ja lisäksi 12ap asiakkaille)

- P-halliin, riittävän suuri paikka pakettiautolle (2 vastausta)
- Torin laidalle (4 vastausta)
- Torialueella (4 vastausta)
- Torikauppiaille riittävä määrä pysäköintipaikkoja, myös peräkärriyhdistelmille
 - **Torimyyjien autopaikat +60 kpl sijoittuvat pysäköintihalliin, ei maanpäällisiä autopaikkoja pitkäaikaiseen pysäköintiin, kuorma-autot tulee viedä erikseen osoitettaville paikoille lähiympäristössä**

3. Esiintymislavan luonne ja sopiva sijainti vai siirrettävä lava:

- Esiintymistaso 2,5 metrin korkeudella, tilaa 25 esiintyjälle
- Kiinteä esiintymislava
- Siirrettävä, riittävän kaukana myyntipaikoista (6 vastausta)
- Sijainnilla ei väliä, kunhan on katettu (3 vastausta)

- Siirrettävä ja katettu esiintymislava 6x10 metriä, voimasähköpisteet kolmelle sijaintipaikalle

4. Torimyyjien uuteen huoltorakennukseen tulee jätehuone, astioiden pesuhuone ja vedenotto, torivalvojan huone, 2x väljät WC-tilat joissa erilliset pukeutumistilat. Ovatko riittävät, olisiko muiden tilojen tarvetta:

- Ok (9 vastausta)
- Lisäksi tarvitaan lukittavat kylmä/viileä-tilat (2 vastausta)
 - Kylmä/viileä-tilojen sijainti kauppahallissa tulee huomioida

5. Torimyyjien huoltorakennuksen sijainti; torin laidalla vai kauppahallissa:

- Torin laidalla (9 vastausta)
- Kauppahallissa (2 vastausta)
 - Torimyyjien huoltorakennus sijoittuu torin laidalle

6. Valaisin- ja sähkötolppien sijainti, keskellä käytävää vai käytävän reunassa:

- Käytävän keskellä (2 vastausta)
- Käytävän reunassa (6 vastausta)
 - Valaisinpylväät tulee sijoittaa 1 metri keskilinjasta sivuun ja autolla mahtuu kulkemaan 3 metrin levyisestä aukosta pylvään ja myyntiteltan välistä

7. Onko ”taksitolpalle” tarvetta:

- Kyllä (8 vastausta)
- Kyllä, Snellmaninkadulle (1 vastaus)
- En osaa sanoa (2 vastausta)
 - Taksien odotuskaistan olisi hyvä sijaita torin lähetyvillä

8. Torikahvila- ja kauppahalliyrittäjien lyhytaikaisten huoltoajon pysäköintipaikkojen sijainti:

- Myyntipaikkojen lähetyvillä, torin laidalla (8 vastausta)
- Pysäköintihalliin, hissien läheisyydessä (1 vastausta)
 - Torikahviloiden sijoituessa kauppahalliin, autopaikat ovat maanalaisessa pysäköintihallissa

9. Tuleeko kahviloiden ulkoanniskelutila suojata kangaskatoksilla:

- Kyllä (7 vastausta)
- Ei, asiakkaat nauttivat auringosta (1 vastaus)
 - **Kahvilakioskien edustalle kauppahallin julkisivuun tulee suunnitella säädettävät markiisikatokset**

10. Muita mieleen nousevia ideoita:

- Ympärivuotisten, suoraan autosta myyvien huomioiminen, sähkö
- Asiakkaiden 15-30 min lyhytpysäköinti torialueen läheisyyteen
- Torialueen markkinointia kehitettävä, saavutettavuuden parantaminen
- Talviaikainen valaistus huomioitava, ympärivuotinen käyttö tekniikalle
- Viheralueiden sijoittelu ja huolto
- Leikkipaikan tulee olla korkeatasoinen, tuo lapsiperheitä torille
- Kauppiaille varastot => **onko mahdollista sijoittaa kauppahallin kellariin? (Palo-osastointi, savunpoisto)**
- Esiintymistapahtumia tulisi lisätä
- Leikkialueelle auringonsuojaa
- Kauppatorin ympäristöön tulisi sijoittaa puistopenkkejä